ELO270 – S2 2014 – Control #2 – 10 de septiembre de 2014

Problema 2.1 En el esquema de control del sistema lineal representado en la figura, se desea que la salida de la planta y(t) en estado estacionario sea igual a una referencia $r(t) = A_o$ cuando la perturbación de salida es $d_o(t) = A_1 \cos(\omega_1 t)$.

- (a) Indique claramente las condiciones que debe satisfacer el controlador de lazo abierto $C_a(s)$ y el bloque de prealimentación $K_{ff}(s)$ para poder cumplir dicho objetivo de control.
- (b) Proponga funciones de transferencia para el controlador de lazo abierto $C_a(s)$ y un bloque de prealimentación $K_{ff}(s)$ que satisfagan las condiciones establecidas en el punto anterior.

