

Solución


ELO270 – S2 2015 – Control #3 – 18 de noviembre de 2015

Problema 3.1 Un proceso tiene un modelo representado en diagramas de bloques en la figura. Se sabe que la perturbación $d_g(t)$ tiene energía concentrada en torno a 2 [rad/s] pero no es medible y que la señal de referencia es positiva y de tipo escalón unitario.

El sistema se controla en un lazo (cerrado) de control estándar con un grado de libertad, en que el controlador se elige como un PI:

$$C(s) = \frac{K(s + \alpha)}{s}$$

- (a) Si $K = 0,1$ y $\alpha = 4$ determine los polos de lazo cerrado. ¿Es el lazo internamente estable?
- (b) En general, determine qué condiciones debe satisfacer K y α para que el lazo sea internamente estable.
- (c) En base a la información disponible ¿qué valores elegiría para K y α para tener un buen sistema de control?
- (d) Para su elección en el punto anterior, determine si la perturbación $d_g(t)$ es atenuada o amplificada. *en la salida $y(t)$*



(a) Si $K = 0,1$ y $\alpha = 4$ el controlador es $C(s) = \frac{0,1(s+4)}{s}$

El polinomio del lazo cerrado es

$$Ad(s) = A_c(s)L(s) + B_c(s)P(s)$$

$$= (0,25s + 1)(s + 0,5)s + 5(-0,25s + 1)0,1(s + 4)$$

$$\Rightarrow 4 \cdot Ad(s) = (s + 4)[s^2 + 0,5s + 0,5(-s + 4)] \\ = (s + 4)(s^2 + 2)$$

los polos del lazo cerrado son $-4, \pm j\sqrt{2}$

El lazo NO es internamente estable pues hay polos en el eje imaginario.

(b) El polinomio del lazo cerrado es

$$Ad(s) = (0,25s + 1)(s + 0,5)s + 5(-0,25s + 1)K(s + \alpha)$$

$$\Rightarrow 4 \cdot Ad(s) = (s + 4)(s^2 + 0,5s) + 5(-s + 4)(ks + k\alpha)$$

$$= s^3 + s^2(4 + 0,5 - 5k) + s(2 + 20k - 5k\alpha) + 20k\alpha$$

Analizamos mediante Routh

EEES 18 de noviembre de 2015

Hay de todas formas 3 condiciones necesarias

$$4,5 - 5k > 0$$

$$2 + 20k - 5k\alpha > 0$$

$$k\alpha > 0$$

$$\begin{array}{c|cc}
 \text{Raouth:} & s^3 & 1 & 2 + 20k - 5k\alpha \\
 & s^2 & 4.5 - 5k & 20k\alpha \\
 & s & j\gamma_{31} & 0 \\
 & 1 & 20k\alpha &
 \end{array}$$

en que $\gamma_{31} = \frac{(4.5 - 5k)(2 + 20k - 5k\alpha) - 20k\alpha}{4.5 - 5k}$

Para que el lazo sea intrinsecamente estable no debe haber cambios de signo en la primera columna. Por tanto, las condiciones son

$$4.5 - 5k > 0 \Rightarrow k < 0.9$$

$$\gamma_{31} > 0 \Rightarrow (4.5 - 5k)(2 + 20k - 5k\alpha) - 20k\alpha > 0$$

(que se puede o no seguir simplificando)

$$20k\alpha > 0 \Rightarrow k\alpha > 0$$

(c) Se sabe que

(i) Perturbación con energía en torno a 2 [rad/s] \Rightarrow Ancho de banda del lazo de control debe ser mayor que 2 [rad/s]

(ii) Referencia tipo escalón \Rightarrow Seguimiento perfecto e constante, lo cual se garantiza para el controlador con integración.

~~Pero es necesario tener en cuenta que el sistema es de orden 2~~

No es claro como satisfacer (i), por tanto basta elegir

(k, α) tal que el lazo sea al menos estable.

$$\begin{aligned}
 \text{Por ejemplo si } k = 0.5 \Rightarrow \gamma_{31} &= 2(12 - 2.5\alpha) - 10\alpha > 0 \\
 &24 - 15\alpha > 0 \\
 &\alpha < 1.6
 \end{aligned}$$

(d) Calculamos $\frac{Y}{Dg} = \frac{s(0.25s+1)5(-0.25s+1)}{\text{Ad}(s)}$ para $\alpha = 1$

en que $\text{Ad}(s) = \frac{1}{4}(s^3 + 2s^2 + 9.5s + 10)$ cuando $\begin{cases} k = 0.5 \\ \alpha = 1 \end{cases}$

Lo importante es obtener $\left| \frac{Y}{Dg} \right|_{s=j2} = \left| \frac{4 \cdot j^2 (0.5j+1) 5 (-0.5j+1)}{-8j - 8 + 19j + 10} \right|$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{50}{\sqrt{2^2 + 11^2}} > 1 \quad \text{¡se amplifica!} \\
 &= 2\sqrt{5}
 \end{aligned}$$